



Best Western Hotel Piemontese

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all'accessibilità della nostra struttura.

Trovate la descrizione di queste aree:

- Parcheggio e accesso principale
- Ingresso e reception
- Ascensori
- Percorsi interni
- Servizi igienici comuni
- Camere
- Ristorazione

Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a piemontese.bg@bestwestern.it

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE



L'hotel ha un parcheggio da 16 posti e non è accessibile ai disabili.

Il parcheggio dell'hotel è privato, si trova all'interno ed è coperto. La pavimentazione è in piastrelle.

Il percorso di ingresso fino alla porta d'ingresso principale presenta un dislivello superabile mediante rampa. La pavimentazione è in asfalto.

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION



All'accesso è presente un videocitofono per l'accesso al parcheggio.

La porta di accesso è automatica con apertura scorrevole e senza maniglia.

All'interno non è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in piastrelle.

Nella hall sono a disposizione delle poltrone come sedute.

Il servizio di facchinaggio non è disponibile.

Altezza da terra bancone accoglienza	cm 150
--------------------------------------	--------

ASCENSORI



Il nostro hotel dispone di 2 ascensori per accedere ai piani, che si trovano nella hall.

Dimensione interna cabina	cm 100x150
Altezza del pulsante di chiamata	cm 80
Porte scorrevoli	sì
Apertura porta	su un unico lato
Luce netta della porta	cm 100
Comunicazione sonora dei piani	sì, con semplice suono
Pulsante di chiamata in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna con caratteri grandi	sì

PERCORSI INTERNI



I corridoi presentano pavimentazione in moquette e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi più stretti di 90 cm. Non sono presenti elementi di arredo sporgenti dalle pareti.

Scale

Il nostro hotel è strutturato su 5 piani.

Presenza di corrimano nei corridoi	no
Presenza di corrimano lungo le scale	sì
Montascale	no
Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale	no

Illuminazione

Collocazione illuminazione	a soffitto
Modalità accensione	sensore automatico

SERVIZI IGIENICI COMUNI



I servizi igienici accessibili si trovano al piano -1.

È presente un antibagno.

Dimensione antibagno	cm 150x150
Tipo pavimentazione antibagno	gres
Tipo Porta	scorrevole
Tipo di illuminazione	sensore automatico

Caratteristiche del bagno

Dimensione bagno	cm 200x200
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	scorrevole
Tipo di illuminazione	sensore automatico
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	sensore automatico
Specchio inclinato	no
WC sospeso	sì
Presenza doccia accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	no
Presenza maniglioni sostegno	no
Fasciatoio/zona cambio neonati	no

CAMERA ACCESSIBILE



Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 2.

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.

È disponibile su richiesta e a pagamento il servizio in camera.

Tipo pavimentazione	moquette
Tipo porta	a battente
Apertura porta	tessera magnetica
Tipo maniglia	a pomello
Possibilità di accostarsi al letto	su un lato
Apertura infissi	manuale
Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle)	manuale
Accensione luci	manuale
Climatizzazione	pulsante/display a parete

Caratteristiche del bagno accessibile

Dimensione bagno	cm 200x200
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	scorrevole
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	sì
Presenza doccia accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	sì
Presenza maniglioni sostegno	no

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno.

RISTORAZIONE



Sala colazioni

La sala colazioni dell'hotel si trova al piano terra, con le seguenti caratteristiche:

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	gres
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	quadrati
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie
Servizio al tavolo	sì
Menu alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	no
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Ristorante – al momento chiuso causa COVID

Nell'hotel è presente un ristorante accessibile che si trova al piano terra.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta principale	automatica
Apertura	scorrevole
Tipo di tavoli	rotondi
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Bar – al momento chiuso causa COVID

Nell'hotel è presente un bar accessibile che si trova al piano terra.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta principale	a battente a un'anta
Apertura	scorrevole
Tipo di tavoli	quadrati
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Altezza da terra del bancone bar	Cm 150
Servizio al tavolo	sì
Attivo 24/24 ore	no